IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Rapporto tipo 1C — pulizia canna fumaria

Modello Regione Lombardia — DDUO n. 11237 del 28/07/2022, Allegato 3C (D.M. 10/02/2014, D.P.R. 74/2013)

Protocollo: **0001-2026**

RAPPORTO DI PULIZIA CAMINI COLLEGATI A GRUPPI TERMICI A BIOMASSA COMBUSTIBILE TIPO 1C

A. DATI IDENTIFICATIVI

targa impianto **ESEMPIO-0046** — Impianto: di Potenza termica nominale totale max **9,5 kW**

Sito nel Comune **Abbiategrasso** — Prov. **MI**

Indirizzo **Via Dante** — N. **3**

Palazzo — Scala **-**

Piano **T** — Interno **-**

Responsabile dell'impianto: Cognome **COLOMBO** — Nome **GIULIA**

C.F. **CLMGLI00A00A000X** — Ragione sociale **COLOMBO GIULIA**

P.IVA — Indirizzo **Via Dante**

N. **3** — Comune **Abbiategrasso**

Prov. **MI**

Titolo di responsabilità ☑ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile

Impresa manutentrice: Ragione sociale **IMPIANTI DEMO S.R.L.** — P.IVA **01234567890**

Indirizzo **Via Roma** — N. **1**

Comune **Milano** — Prov. **MI**

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Documentazione tecnica a corredo

N.	Verifica	Sì	No	Nc
1	Dichiarazione di conformità presente	☑	☐	☐
2	Placca camino	☑	☐	☐

Libretto impianto

N.	Verifica	Sì	No
1	Libretto impianto presente	☑	☐

Ultimo rapporto pulizia (data) **08/10/2025**

C. IDENTIFICAZIONE DEL GRUPPO TERMICO E DEL CAMINO

GT **2** — Data installazione **15/11/2021**

Fabbricante **Stufe Esempio** — Modello **Pellet 9 (esempio)**

Matricola **ESEMPIO-0246** — Pot. term. nominale utile **9,5 kW**

Tipo di generatore ☐ Caldaia ☐ Stufa ☐ Stufa ad accumulo ☐ Termocucina ☐ Caminetto aperto ☐ Caminetto chiuso ☐ Inserto caminetto ☐ Stufe assemblata in opera ☑ Stufa a pellet ☐ Altro

Tecnologia ☑ Tradizionale ☐ A condensazione ☐ Altro

Servizi ☑ Climatizzazione invernale ☐ Produzione ACS ☐ Cucina

Stelle (DM 186/17) **4**

Combustibile ☐ Legna ☑ Pellet ☐ Bricchette ☐ Cippato ☐ Altro

CAMINO ☐ Camino ☑ Condotto intubato ☐ Condotto intubato multiplo ☐ N/A

Dimensioni interne (diametro) **Ø 100 mm** — Data installazione (camino) **15/11/2021**

Resistenza al fuoco ☑ G ☐ O ☐ N/A

Dist. mat. comb. **200 mm**

D. ATTREZZATURE UTILIZZATE

Metodo utilizzato ☐ Dall'alto ☑ Dal basso

Punto di accesso ☑ Sportello di ispezione/pulizia ☑ Smontaggio canale da fumo ☐ Sportello su canale da fumo

☐ Bocca del generatore ☐ Comignolo ☐ Altro

Sistema utilizzato ☐ Terminale a percussione (solo dall'alto) ☑ Sistema rotante ☐ Aste o Aspo

Spazzole utilizzate: Tipo **Spazzola rotante a fili Ø 100** Materiale **Nylon**

E. SEGNALAZIONE E NOTE

INDICAZIONI PARTICOLARI PER L'ATTREZZAGGIO DELL'AREA DI LAVORO ☐ Sì (1) ☑ No

Indicazioni particolari per l'attrezzaggio dell'area di lavoro (dettaglio)

ANOMALIE RISCONTRATE PRIMA DELL'INTERVENTO

Deposito di fuliggine secca di circa 2 mm nel condotto; nessuna ostruzione.

ANOMALIE RISCONTRATE DOPO DELL'INTERVENTO

Nessuna.

FREQUENZA PULIZIA ASSEGNATA ALL'IMPIANTO **Annuale (ogni 3 t di pellet consumato, UNI 10847)**

DATA PROSSIMO INTERVENTO **02/10/2027**

OSSERVAZIONI O NOTE

Placca camino presente e leggibile. Raccolti circa 0,5 kg di residui.

RACCOMANDAZIONI

Pulire il braciere settimanalmente.

PRESCRIZIONI

Nessuna.

Data del presente controllo **02/10/2026** Ora di arrivo presso l'impianto **14:00**

Ora di partenza presso l'impianto **15:45** Operatore che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome **LUCA BIANCHI**

Firma leggibile dell'operatore

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Data **07/10/2026**